





N Connectors

for HELIAX® LDF4-50A Coaxial Cable



FAX-On-Demand: +1-708-673-3614 • North America: 1-800-861-1700

Tips and Techniques (SP50047) available by FAX-On-Demand.
Los consejos prácticos y técnicas (SP50047) pueden solicitarse por fax.

Conseils et techniques (SP50047) disponibles par fax à la demande.
Tips und Anleitungen (SP50047) auf Faxanfrage erhältlich.

Dicas e Técnicas (SP50047) disponíveis via pedido por fax.
提示與方法 (SP50047) 可以通過電傳獲得

1

Trim cable jacket at center of corrugation valley
Recorte la envoltura del cable en la parte más estrecha del corrugado.
Coupez la gaine du câble au centre de la cannelure.
Kabelmantel in der Mitte des Wellentals absetzen.
Retire a capa do cabo no centro da depressão corrugada.
在溝槽中央切整電纜外皮。

2

Add O-ring and grease.
Añadir la junta tórica y grasa.
Mettez en place le joint torique et graissez.
O-Ring vor Montage einfetten.
Coloque o anel em O ring e graxa.
加 O 型圈和油脂。

3

Add clamping nut.
Añadir la tuerca sujetadora.
Mettez en place la écrou de serrage.
Klemmutter montieren.
Acrescente a porca de aperto.
加緊固螺母

4

Add spring ring.
Añadir el anillo elástico.
Mettez en place la bague ressort.
Federring montieren.
Acrescente o anel de mola.
加彈簧圈

5

Position saw guide.
Colocar en posición la guía de aserrar.
Positionnez le guide de la scie.
Sägeföhrung ausrichten.
Posicione a serra.
調整鋸導位置

6

Cut outer conductor.
Cortar el conductor externo.
Coupez le conducteur extérieur.
Außenleiter zurückschneiden.
Corte o condutor externo.
切外導體

7

Remove foam and adhesive.
Retirar el material de espuma y el adhesivo.
Enlevez la mousse et l'adhésif.
Verschäumung und Klebeband entfernen.
Remove a espuma e o adesivo.
去除泡沫塑料和粘潔劑

