



# 7-16 DIN Connector

for HELIAX® LDF4-50A Coaxial Cable



L4PDM-C VER2A



FAX-On-Demand: +1-708-873-3614 • North America: 1-800-861-1700


Tips and Techniques (SP50047) available by FAX-On-Demand.  
Los consejos prácticos y técnicas (SP50047) pueden solicitarse por fax.

Conseils et techniques (SP50047) disponibles par fax à la demande.  
TIPS und Anleitungen (SP50047) auf Faxanfrage erhältlich.

Dicas e Técnicas (SP50047) disponíveis via pedido por fax.  
提示與方法 (SP50047) 可以通過電傳獲得


## 1

Trim cable jacket.  
Recortar la envuelta del cable.  
Coupez la gaine du câble.  
Kabelmantel abziehen.  
Retire a capa do cabo.  
切整電纜外皮




## 2

Add O-ring, grease, and clamping nut.  
Añadir la junta tórica, la grasa y la tuerca sujetadora.  
Mettez en place le joint torique, de la graisse et l'écrou de serrage.  
O-Ring und Klemmutter vor Montage einfetten.  
Coloque o anel O ring, graxa e a porca de aperto.  
加 O 型圈，油脂和緊固螺母




## 3

Cut outer conductor.  
Cortar el conductor externo.  
Coupez le conducteur extérieur.  
Außenleiter zurückschneiden.  
Corte o condutor externo.  
切外導體



## 4

Remove foam and adhesive.  
Retirar el material de espuma y el adhesivo.  
Enlevez la mousse et l'adhésif.  
Verschäumung und Klebeband entfernen.  
Remova a espuma e o adesivo.  
去除泡沫塑料和粘潔劑



## 5

Trim inner conductor. Remove debris.  
Cortar el conductor interno. Retirar los restos.  
Coupez le conducteur intérieur. Enlevez les débris.  
Innenleiter abschneiden. Metallspäne entfernen.  
Limpe o condutor interno. Remova os detritos.  
切整內心導體。去除殘渣

